




Guantes ALUMINIZADOS

ALUMINISED GLOVES
GANTS ALUMINÉS
ALUMINISIERTE HAND-SCHUH
GUANTI ALLUMINIZZATI
LUVAS ALUMINIZADAS
ELDİVENLER

913024 Rev. 05 14/09/2017



UNE-EN 420:2004 + A1:2010 ERRATUM: 2011
 UNE-EN 388:2016
 UNE- EN 407:2005



2 x 4 x x

4 3 4 4 x 4

Guantes ALUMINIZADOS

ALUMINISED GLOVES
GANTS ALUMINÉS
ALUMINISIERTE HAND-SCHUH
GUANTI ALLUMINIZZATI
LUVAS ALUMINIZADAS
ELDİVENLER



C/Zabala, 16 48003 - Bilbao (España)
 Tel: +34/ 94-479 02 80 Fax: +34/94-416 90 81
 Customer Service: 902.15.12.69
 info@medop.es

MEDOP, S.A. www.medop.es



FOLLETO INFORMATIVO GUANTES ALUMINIZADOS



TALLA 9, 10 y 11



Este Equipo de Protección Individual cumple con Los Requisitos aplicables de la Normativa Europea sobre Requisitos generales y métodos de ensayo para los guantes de protección (UNE-EN 420:2004+A1:2010 ERRATUM: 2011), Guantes de protección contra riesgos mecánicos (UNE-EN 388:2016), y Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego), (UNE-EN 407:2005), CAT. III.

Organismo Notificado: AITEX (Organismo nº 0161) Plaza Emilio Sala, 103801 Alcoy - España

NIVELES DE PRESTACIÓN Dexterity: 0 (5 niveles)

EN 388: RIESGOS MECÁNICOS



Estos guantes han sido ensayados satisfactoriamente para hacer frente a los siguientes riesgos mecánicos y han alcanzado los siguientes niveles de prestación:

PRESTACIONES MECÁNICAS

- 2 Resistencia a la abrasión (4 niveles)
- x Resistencia al corte por cuchilla (5 niveles)
- 4 Resistencia al rasgado (4 niveles)
- x Resistencia a la perforación (4 niveles)
- x Resistencia al corte por objetos afilados (6 niveles)

EN 407: RIESGOS TÉRMICOS



Estos guantes han sido ensayados satisfactoriamente para hacer frente a los siguientes riesgos térmicos, y han alcanzado los siguientes niveles de prestación:

PRESTACIONES TÉRMICAS

- 4 Comportamiento a la llama (4 niveles)
- 3 Calor de contacto (4 niveles)
- 4 Calor convectivo (4 niveles)
- 4 Calor radiante
- x Calor radiante (4 niveles)
- 4 Grandes masas de metal fundido (4 niveles)

Los niveles de prestación son clasificados en orden creciente de 1 a n. Para más información se recomienda leer la norma EN 388.

USO

Los guantes MEDOP son conformes con las siguientes Normas Europeas:

- **UNE-EN 420:2004 + A1:2010 ERRATUM: 2011. Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo.**
- **UNE-EN 388:2016. Guantes de protección contra riesgos mecánicos:** Estos guantes son apropiados para proteger frente riesgos mecánicos y físicos ocasionados por abrasión, corte por cuchilla, perforación y rasgado.
- **UNE- EN 407:2005. Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego):** Estos guantes están especialmente indicados para hacer frente a riesgos térmicos presentados en forma de fuego, calor (radiante, convectivo y de contacto), de pequeñas salpicaduras de metal fundido y de grandes salpicaduras de hierro fundido.

Los guantes aluminizados MEDOP están diseñados y fabricados de manera que ofrecen al usuario una protección segura y eficiente contra los riesgos formados por un exceso de calor y contra los riesgos mecánicos especificados, a la vez que le permiten moverse libremente y disfrutar de la comodidad requerida. Están destinados fundamentalmente a la manipulación de piezas o aparatos que no sobrepasen los 350°C, y para proteger frente derramamientos de metales fundidos.

⚠ **NOTA:** la palma y el dorso de los guantes no ofrecen las mismas prestaciones. La palma ofrece óptima protección frente a riesgos mecánicos, calor de contacto y calor convectivo. El dorso está especialmente diseñado para proteger contra calor radiante y grandes salpicaduras de metal fundido.

COMPOSICIÓN

Los guantes están compuestos de 3 capas de material, cada una de las cuales tiene una función distinta: la capa exterior de la palma se compone en su totalidad de Kevlar (600 gr/m²); la capa exterior del dorso se compone de una mezcla de fibras de carbono y fibras de kevlar (380 gr/m²). La fibra kevlar está recubierta de aluminio y todas las puntadas están hechas con hilos de kevlar. Por el interior está confeccionado de un tejido de algodón, que protege a una capa de pura lana que se encuentra en la capa intermedia del guante.

INSPECCIONES ANTES DE USAR

Por razones de seguridad es necesario realizar una pequeña inspección visual antes de usar los guantes. En caso de descubrir defectos importantes hay que retirarlos a tiempo. La mayoría de las veces éstos defectos están causados por roturas o desgastes de la capa exterior, o rasgones de las puntadas exteriores. La vida del guante se reduce en caso de producirse defectos significativos en la superficie exterior del guante. Estos defectos se producen cuando calor mayor que el permitido actúa mucho tiempo sobre la superficie del material. En caso de presentar estas anomalías, hay que retirar los guantes y sustituirlos por otros en perfectas condiciones.

LIMPIEZA

El dorso de los guantes contiene una superficie altamente reflejante, y es extremadamente importante mantener limpia esta superficie para que actúe con la mayor eficacia. Limpiar la superficie con un trapo húmedo, frotando suavemente. Secar bien a continuación colgando la prenda en un lugar ventilado y resguardado. La ropa sucia puede llevar a una reducción de la protección. No limpiar con productos que contengan amoniaco, clorhídrico u otros productos oxidantes o con agentes abrasivos. No lavar a máquina.

ALMACENAMIENTO

No guardar o almacenar en un lugar con contaminantes químicos, o cuando el tejido esté mojado. Evitar la exposición a la luz del día. Almacenar en lugar seco y ventilado. En caso de que los guantes se mojen, dejar secar en lugar ventilado.

TRANSPORTE

Se aconseja transportar en una envoltura individual de polietileno.

ENVEJECIMIENTO

El envejecimiento se basa en un cambio del rendimiento del producto en el tiempo durante el uso o almacenamiento. El envejecimiento es causado por una combinación de varios factores.

En consecuencia, la durabilidad y la vida útil del producto están influenciadas por muchos factores que el fabricante no puede saber, y por lo tanto no puede ser evaluado por él. En este manual se proporciona la información necesaria para que el usuario pueda establecer una fecha razonable de obsolescencia, teniendo en cuenta las condiciones efectivas de uso, almacenamiento, limpieza y mantenimiento.

NOTA: Este equipo es de uso personal por lo que no debe ser utilizado por varios operarios. Estas instrucciones describen la correcta utilización del equipo para evitar accidentes. Se deben tener en cuenta. Las garantías dadas por MEDOP con respecto al producto serán nulas en caso de que el uso y mantenimiento del equipo no se efectúe de acuerdo a las instrucciones contenidas en este manual. La elección y utilización de estos equipos están fuera del control de MEDOP y son por tanto, responsabilidad del usuario.

C/Zabala, 16 48003 - Bilbao (España)
 Tel: +34/ 94-479 02 80 Fax: +34/94-416 90 81
 Servicio de Atención al Cliente: 902.15.12.69
 info@medop.es · www.medop.es



USER INFORMATION ALUMINISED GLOVES



SIZE 9, 10 & 11



This Individual Protection Equipment complies with applicable requirements of the European Regulation on Protective gloves. General requirements and test methods (UNE-EN 420:2004+A1:2010 ERRATUM: 2011), Protective gloves against mechanical hazards (UNE-EN 388:2016), and Protective gloves against thermal hazards (heat and/or fire), (UNE-EN 407:2005), CAT. III.

Notified Body: AITEX (Organismo nº 0161) Plaza Emilio Sala, 103801 Alcoy - España

LEVELS OF PERFORMANCE FEATURES Dexterity: 0 (5 levels)

EN 388: MECHANICAL HAZARDS



These gloves have been satisfactorily tested against the following mechanical hazards, and have reached the following levels of performance:

MECHANICAL PERFORMANCE FEATURES

- 2 Resistance to abrasion (4 levels)
- x Resistance to blade cuts (5 levels)
- 4 Resistance to tearing (4 levels)
- x Resistance to perforation (4 levels)
- x Resistance to sharp objects cuts (6 levels)

The levels of performance are classified in increasing order from 1 to n. For further information, we recommend you read standard EN 388.

EN 407: THERMAL HAZARDS



These gloves have been satisfactorily tested against the following mechanical hazards, and have reached the following levels of performance:

THERMAL PERFORMANCE FEATURES

- 4 Behaviour to flames (4 levels)
- 3 Contact heat (4 levels)
- 4 Convection heat (4 levels)
- 4 Radiant heat (4 levels)
- x Minor splashing from molten metal (4 levels)
- 4 Large amounts of molten metal: (4 levels)

The levels of performance are classified in increasing order from 1 to n. For further information, we recommend you read standard EN 407.

USE

MEDOP gloves have been officially approved in accordance with the following European Standards:

- **UNE-EN 420:2004 + A1:2010 ERRATUM: 2011. Protective gloves. General requirements and test methods.**
- **UNE-EN 388:2016. Protective gloves against mechanical hazards:** these gloves are suitable for protection against mechanical and physical hazards caused by abrasion, blade cut, perforation and tearing.
- **UNE-EN 407:2005. Protective gloves against thermal hazards (heat and/or fire):** these gloves are particularly suitable to protect against thermal hazards caused by fire, heat (radiant, convection and contact), and extensive splashing from molten metal splashes and large cast iron.

MEDOP aluminised gloves have been designed and manufactured to provide safe, efficient protection to the user against the hazards caused by excessive heat and against specified mechanical hazards, at the same time allowing the user to move freely and enjoy the required comfort. They are mainly intended for handling over a long period of time, parts or machinery which do not exceed 350°C, and to protect against spilling of molten metals.

⚠ **NOTE:** the palm and the back of the gloves do not provide the same performance features. The palm provides optimum protection against mechanical hazards, contact heat and convection heat. The back has been especially designed to protect against radiant heat and extensive splashing from molten metal.

COMPOSITION

MEDOP ALUMINISED gloves are composed of three layers of material, each of which has a different function: the outer layer of the cake composed entirely of Kevlar (600 gr / m²); the outer layer of the back consists of a mixture of carbon fibers and Kevlar (380 gr / m²). The kevlar fiber is coated with aluminum and all stitches are made with Kevlar thread. The interior is made of a cotton fabric that protects a layer of pure wool which is in the middle layer of the glove.

CHECKS PRIOR TO USE

For safety reasons, a small visual inspection is required prior to using the gloves. If any serious defects are found, the gloves must be discarded in time. Most of the times these defects are caused by rips or wear and tear of the outer layer, or by tearing of the outer stitches. The glove's life is shortened in the event of significant defects in the outer surface of the glove. These defects are caused when heat is higher than allowed over a long duration on the surface of the material. If anomalies are found, the gloves must be discarded and replaced by others in perfect conditions.

CLEANING

The back of the gloves contains a highly reflective surface, and it is extremely important to keep this surface clean so it can work efficiently. Clean the surface rubbing a damp cloth lightly. Let it dry hanging the garment in a sheltered and aired environment. Dirty clothing may lead to a reduction in protection. Do not use products which contain ammonia, hydrochloric acid, or other oxidising products, or any abrasive agents. Do not machine wash.

STORAGE

Do not keep or store in a place containing chemical agents, or when the material is wet. Avoid exposure to daylight. Store in a dry, air place. Should the gloves get wet, let dry in an aired place.

TRANSPORTATION

It is recommended to transport the gloves in an individual polythene bag.

AGEING

The ageing is based on a change in performance of the product over time during use or storage. The ageing is caused by a combination of various factors.

In consequence, the durability and useful life of the product are influenced by many factors that the manufacturer cannot be aware of, and therefore cannot be evaluated by the same. This manual provides the information necessary so that the user can establish a reasonable obsolescence date, taking into consideration the effective conditions for use, storage, cleaning and maintenance.

NOTE: This equipment is for personal use, and it must not be used by different workers. These instructions describe the correct use of the equipment to avoid accidents. They must be taken into account. The guarantees provided by MEDOP on the product will be void in the event of the equipment being used or maintained not in accordance to instructions in this manual. Choice and use of this equipment are beyond the control of MEDOP and are therefore the responsibility of the user.

C/Zabala, 16 48003 - Bilbao (Spain)
 Tel: +34/ 94-479 02 80 Fax: +34/94-416 90 81
 Customer Service: 902.15.12.69
 info@medop.es · www.medop.es



NOTICE D'INFORMATION GANTS ALUMINÉS



TAILLE 9, 10 & 11



Cet Equipement de Protection Individuelle est conforme aux Exigences applicables de la réglementation européenne portant Exigences générales pour les gants (UNE-EN 420:2004+A1:2010 ERRATUM: 2011), Gants de protection contre les risques mécaniques (UNE-EN 388:2016), et Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu), (UNE-EN 407:2005), CAT. III.

Organisme notifié: AITEX (Organismo nº 0161) Plaza Emilio Sala, 103801 Alcoy - España

NIVEAUX DE PRESTATION Dextérité: 0 (5 niveaux)

EN 388: MECHANICAL HAZARDS



Ces gants ont été essayés de manière satisfaisante pour faire face aux risques mécaniques suivants, et ont atteint les niveaux suivants de prestation:

MÉCANIQUES PERFORMANCE FEATURES

- 2 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
- x Résistance à la coupe par lame (5 niveaux)
- 4 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
- x Résistance à la perforation (4 niveaux)
- x Résistance à la coupe par objets aiguisés (6 niveaux)

Les niveaux de prestation sont classés par ordre croissant de 1 à n. Pour plus d'information, il est recommandé de lire la norme EN 388.

EN 407: THERMAL HAZARDS



Ces gants ont été essayés de manière satisfaisante pour faire face aux risques thermiques, et ont atteint les niveaux de prestation suivants:

FACE AUX RISQUES THERMIQUES:

- 4 Comportement à la flamme (4 niveaux)
- 3 Chaleur de contact (4 niveaux)
- 4 Chaleur de convection (4 niveaux)
- 4 Chaleur rayonnante (4 niveaux)
- x Petites éclaboussures de métal fondu (4 niveaux)
- 4 Grandes masses de métal fondu (4 niveaux)

Les niveaux de prestation sont classés par ordre croissant de 1 à n. Pour plus de d'information, il est recommandé de lire la norme EN 407.

UTILISATION

Les gants MEDOP sont conformes avec normes européennes ci-après:

- **UNE-EN 420:2004 + A1:2010 ERRATUM:2011. Gants de protection. Exigences générales et méthodes d'essai.**
 - **UNE-EN 388:2016: Gants de protection contre les risques mécaniques:** ces gants sont appropriés pour protéger contre les risques mécaniques et physiques occasionnés par l'abrasion, la coupe par lame, la perforation et la déchirure
 - **UNE-EN 407:2005: Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu):** ces gants sont spécialement indiqués pour faire face aux risques thermiques présentés sous forme de feu, chaleur (rayonnante, de convection et de contact) et de grandes éclaboussures de métal fondu et grande fonte.
- Les gants aluminés MEDOP sont étudiés et fabriqués de manière à offrir à l'utilisateur une protection sûre et efficiente contre les risques formés par un excès de chaleur et les risques mécaniques spécifiés, en même temps qu'ils lui permettent de bouger librement et de profiter du confort requis. Ils sont destinés fondamentalement à la manipulation pendant de pièces ou d'appareils qui ne dépassent pas 350°C, et pour protéger contre des écoulements de métaux fondus.

⚠ **NOTA:** la paume et le dos des gants n'offrent pas les mêmes prestations. La paume offre une protection optimale contre les risques mécaniques, la chaleur de contact et la chaleur de convection. Le dos est spécialement étudié pour protéger contre la chaleur rayonnante et les grandes éclaboussures de métal fondu.

COMPOSITION

Les gants se composent de 3 couches de matériel, dont chacune possède une fonction différente : la couche extérieure de la paume est composée en totalité de Kevlar (600 g/m²); la couche extérieure au dos se compose d'un mélange de fibres de carbone et de fibres de Kevlar (380 g/m²). La fibre de Kevlar est recouverte d'aluminium et toutes les points de couture sont en fils de Kevlar. L'intérieur du gant est confectionné dans un tissu de coton, lequel protège une couche de pure laine qui se trouve dans la couche intermédiaire du gant.

INSPECTIONS AVANT UTILISATION

Il est nécessaire pour des raisons de sécurité de procéder à une rapide inspection visuelle avant d'utiliser les gants. Si l'on découvre des défauts importants, il faut les retirer à temps. Le plus souvent, ces défauts sont causés par des cassures ou usures de la couche extérieure, ou par des déchirures des points de couture extérieurs. La vie du gant se réduit dans le cas où il se produit des défauts significatifs sur la superficie extérieure du gant. Ces défauts se produisent quand une chaleur supérieure à la chaleur permise agit pendant longtemps sur la superficie du matériel. Au cas où l'on observerait ce genre d'anomalies, on doit retirer les gants et les remplacer par d'autres en parfaites conditions.

ENTRETIEN

Le dos des gants contient une superficie hautement réfléchissante, et il est extrêmement important de conserver propre cette superficie pour qu'elle agisse avec la plus grande efficacité. Nettoyer la superficie avec un chiffon humide, en frottant doucement. Bien sécher ensuite en accrochant l'article dans un lieu ventilé et abrité. L'article sale peut conduire à une réduction de la protection. Ne pas nettoyer avec des produits qui contiennent de l'ammoniaque, chlorhydrique ou autres produits oxydants ou contenant des agents abrasifs. Ne pas laver en machine.

RANGEMENT

Ne pas garder ou ranger dans un endroit contenant des contaminants chimiques, ou quand le tissu est mouillé. Eviter l'exposition à la lumière du jour. Ranger en un lieu sec et ventilé. Si les gants sont mouillés, les laisser sécher dans un endroit ventilé.

TRANSPORT

Il est conseillé de transporter dans un emballage individuel en polyéthylène.

USURE

L'usure consiste en une altération de la performance du produit au fil du temps, durant son utilisation ou son stockage. L'usure est causée par une combinaison de facteurs.

En conséquence, la résistance et la durée de vie du produit dépendent d'une série de facteurs qui échappent au contrôle du fabricant, celui-ci n'étant pas en mesure de les évaluer. Cette notice fournit les informations nécessaires pour permettre à l'utilisateur de déterminer une date raisonnable d'obsolescence du produit, en tenant compte des conditions réelles d'utilisation, de stockage, de nettoyage et d'entretien.

AVERTISSEMENTS

Certains gants peuvent contenir des ingrédients (aramide) qui sont connus pour être une cause possible des allergies chez les personnes sensibles, par conséquent, ils peuvent provoquer des irritations et/ou des réactions allergiques par contact. Si des réactions allergiques se produisent, consultez immédiatement un médecin.

Pour les gants de deux couches ou plus, la classification globale ne reflète pas nécessairement les prestations de la couche extérieure.

Les gants ne doivent pas être utilisés quand il existe un risque de heurt par les parties mobiles des machines.

Les niveaux de prestations du gant ne s'appliquent qu'au gant complet, y compris toutes les couches.

GARANTIE

L'EPI aluminisé est garanti pour une durée de 2 ans. En cas d'utilisation ou d'entretien de l'équipement non conforme aux instructions de cette notice, les garanties de MEDOP concernant le produit seront annulées.


NOTE: Cet équipement est à usage personnel, il ne doit pas être utilisé par divers opérateurs. Ces instructions décrivent l'utilisation correcte de l'équipement pour éviter les accidents. On doit les observer. Les garanties données par MEDOP en ce qui concerne le produit seront nulles dans le cas où l'utilisateur et l'entretien de l'équipement ne sera pas effectué conformément aux instructions contenues dans la présente notice. Le choix et l'utilisation de ces équipements échappent au contrôle de MEDOP et sont, par conséquent, de la responsabilité de l'utilisateur.



C/Zabala, 16 48003 - Bilbao (Espagne)
 Tel: +34/ 94-479 02 80 Fax: +34/94-416 90 81
 Service Clientèle: 902.15.12.69
 info@medop.es · www.medop.es



	INFORMATIONSBLATT ALUMINISIERTE HAND-SCHUH	
	GRÖSSE 9, 10 & 11	
	Diese persönliche Schutzausrüstung entspricht den anwendbaren Anforderungen der europäischen Richtlinie zu Allgemeine Anforderungen für Handschuhe (UNE-EN 420:2004+A1:2010 ERRATUM:2011). Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken (UNE-EN 388: 2004) und Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Wärme und/oder Feuer, (UNE-EN 407:2005). CAT. III).	

Benannte Stelle: AITEX (Organismo nº 0161) Plaza Emilio Sala, 103801 Alcoy - España	
LEISTUNGSSTUFEN Geschicklichkeit: 0 (5 Stufen)	
EN 388: MECHANISCHE RISIKEN	
<p>Diese Handschuhe wurden zufriedenstellend getestet, um vor folgenden mechanischen Risiken zu schützen und haben folgende Leistungsstufen erreicht:</p>	
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN	EN 407: THERMISCHE RISIKEN
<ul style="list-style-type: none">2 Abriebfestigkeit (4 Stufen) x Messerschnefestigkeit (5 Stufen) 4 Schlitzfestigkeit (4 Stufen) x Durchbohrfestigkeit (4 Stufen) x Schabarf objekte scherfestigkeit (6 Stufen)	<p>Diese Handschuhe wurden zufriedenstellend getestet, um vor folgenden mechanischen Risiken zu schützen und haben folgende Leistungsstufen erreicht:</p>
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN	THERMISCHE EIGENSCHAFTEN
<ul style="list-style-type: none">4 Flammenverhalten (4 Stufen) 3 Kontaktwärme (4 Stufen) 4 Konvektionswärme (4 Stufen) 4 Strahlungswärme (4 Stufen) x Kleine Gussmetallspritzer (4 Stufen) 4 Große Gussmetallmassen (4 Stufen)	<ul style="list-style-type: none">4 Flammenverhalten (4 Stufen) 3 Kontaktwärme (4 Stufen) 4 Konvektionswärme (4 Stufen) 4 Strahlungswärme (4 Stufen) x Kleine Gussmetallspritzer (4 Stufen) 4 Große Gussmetallmassen (4 Stufen)
Die Leistungsstufen werden in ansteigender Reihenfolge von 1 bis n eingeteilt. Für nähere Einzelheiten wird empfohlen, die Norm EN 388 zu lesen.	Die Leistungsstufen werden in ansteigender Reihenfolge von 1 bis n eingeteilt. Für nähere Einzelheiten wird empfohlen, die Norm EN 407 zu lesen.

EINSATZ
Die MEDOP Handschuhe sind mit konformiert folgender europäischer Normen anerkannt: <ul style="list-style-type: none">- UNE-EN 420:2004 + A1:2010 ERRATUM:2011. Allgemeine Anforderungen für Handschuhe. - UNE-EN 388:2016. Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken: diese Handschuhe eignen sich zum Schutz vor durch Abrieb, Messerschnitt, Durchbohrung und Schlitzen entstehenden mechanischen und physikalischen Risiken. - UNE- EN 407:2005. Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer): diese Handschuhe sind besonders dafür angezeigt, thermischen Risiken in Form von Feuer, Wärme (Strahlungs-, Konvektions- und Kontaktwärme) und großen Gussmetallspritzern zu begegnen und große Gussseisen.

Die aluminisierten MEDOP HEAT-PROHandschuhe sind so entworfen und hergestellt, dass sie dem Benutzer sicheren und wirkungsvollen Schutz vor den durch Wärmeübermaß entstehenden Risiken und vor spezifizierten mechanischen Risiken bieten, während sie ihm gleichzeitig freie Bewegung und Vergnügen an der geforderten Bequemlichkeit gestatten. Sie sind hauptsächlich für die länger dauernde Handhabung von Teilen oder Geräten bestimmt, die 350° C nicht überschreiten und für den Schutz vor verschüttetem Gussmetall.
△ ANMERKUNG: Innenseite und Rückseite der Handschuhe bieten nicht die gleichen Eigenschaften. Die Innenseite bietet optimalen Schutz vor mechanischen Risiken, Kontaktwärme und Konvektionswärme. Die Rückseite ist speziell für den Schutz vor Wärmestrahlung und großen Gussmetallspritzern ausgelegt.
ZUSAMMENSETZUNG
die Handschuhe bestehen aus 3 Materialschichten, die jeweils eine unterschiedliche Funktion ausüben: die Außenschicht der Innenseite besteht ganz aus Kevlar (600 gr/m2); die Außenschicht der Rückseite besteht aus einer Mischung aus Kohle- und Kevlarfasern (380 gr/m2). Die Kevlarfaser hat einen Aluminiumüberzug, und alle Stiche bestehen aus Kevlarfäden. Die Innenseite ist aus einem Baumwollgewebe hergestellt, das eine Schicht aus reiner Wolle schützt, die sich in der Zwischenschicht des Handschuhs befindet.
PRÜFUNG VOR GEBRAUCH
Aus Sicherheitsgründen ist vor dem Gebrauch der Handschuhe eine kleine Sichtprüfung erforderlich. Werden wichtige Mängel festgestellt, sind die Handschuhe rechtzeitig zurückzuziehen. Diese Mängel werden meistens durch Brüche oder Abnutzungen der Außenschicht oder Schlitze an den äußeren Stichen verursacht. Die Lebensdauer des Handschuhs verringert sich beim Auftreten beträchtlicher Mängel auf der Außenfläche des Handschuhs. Diese Mängel treten auf, wenn längere Zeit höhere Wärme als zulässig auf die Oberfläche des Materials einwirkt. Wenn diese Anomalien auftreten, sind die Handschuhe zurückzuziehen und durch andere in einwandfreiem Zustand zu ersetzen.
REINIGUNG
Die Rückseite der Handschuhe weist eine hochgradig reflektierende Fläche auf, die zur bestmöglichen Wirkung unbedingt sauber gehalten werden muss. Oberfläche unter leichtem Reiben mit einem feuchten Tuch reinigen. Anschließend gut trocknen und Handschuhe dafür an einem belüfteten und geschützten Ort aufhängen. Schmutzige Kleidung kann zur Verringerung der Schutzfunktion führen. Nicht mit ammoniak- oder salzsäurehaltigen Produkten, anderen Oxidationsprodukten oder Produkten mit Schleifmitteln reinigen. Nicht in der Waschmaschine waschen.
LAGERUNG
Nicht an Orten mit chemikalischen Verunreinigungen aufheben oder lagern oder wenn das Gewebe feucht ist. Nicht dem Tageslicht aussetzen. An einem trockenen und belüfteten Ort lagern. Wenn die Handschuhe feucht werden, an einem belüfteten Ort trocken lassen.
BEFÖRDERUNG
Es wird empfohlen, die Handschuhe in einer einzelnen Polyäthylenhülle zu transportieren.
ALTERUNG
Die Alterung basiert auf einer Änderung der Leistungsfähigkeit des Produkts während der Nutzungs- oder Lagerungszeit. Die Alterung wird durch eine Kombination verschiedener Faktoren hervorgerufen. Somit werden die Haltbarkeit und die Lebensdauer des Produkts durch viele Faktoren beeinflusst, die der Hersteller nicht wissen kann und die folglich auch nicht von ihm beurteilt werden können. In diesem Handbuch sind die erforderlichen Informationen enthalten, damit der Benutzer unter Berücksichtigung der tatsächlichen Nutzungs-, Lagerungs-, Säuberungs- und Instandhaltungsbedingungen ein angemessenes Datum der Überalterung festlegen kann.
ANMERKUNG: Diese Ausrüstung ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf daher nicht von mehreren Arbeitern benutzt werden. Diese Anweisungen beschreiben den richtigen Einsatz der Ausrüstung zur Vermeidung von Unfällen. Sie sind unbedingt zu berücksichtigen. Die von MEDOP auf das Produkt gewährten Garantien erlöschen, wenn Einsatz und Wartung der Ausrüstung nicht gemäß den in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen erfolgen. Wahl und Einsatz dieser Ausrüstungen liegen nicht im Ermessensbereich von MEDOP und obliegen daher dem Benutzer.





EINSATZ
Die MEDOP Handschuhe sind mit konformiert folgender europäischer Normen anerkannt: <ul style="list-style-type: none">- UNE-EN 420:2004 + A1:2010 ERRATUM:2011. Allgemeine Anforderungen für Handschuhe. - UNE-EN 388:2016. Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken: diese Handschuhe eignen sich zum Schutz vor durch Abrieb, Messerschnitt, Durchbohrung und Schlitzen entstehenden mechanischen und physikalischen Risiken. - UNE- EN 407:2005. Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer): diese Handschuhe sind besonders dafür angezeigt, thermischen Risiken in Form von Feuer, Wärme (Strahlungs-, Konvektions- und Kontaktwärme) und großen Gussmetallspritzern zu begegnen und große Gussseisen.

Die aluminisierten MEDOP HEAT-PROHandschuhe sind so entworfen und hergestellt, dass sie dem Benutzer sicheren und wirkungsvollen Schutz vor den durch Wärmeübermaß entstehenden Risiken und vor spezifizierten mechanischen Risiken bieten, während sie ihm gleichzeitig freie Bewegung und Vergnügen an der geforderten Bequemlichkeit gestatten. Sie sind hauptsächlich für die länger dauernde Handhabung von Teilen oder Geräten bestimmt, die 350° C nicht überschreiten und für den Schutz vor verschüttetem Gussmetall.
△ ANMERKUNG: Innenseite und Rückseite der Handschuhe bieten nicht die gleichen Eigenschaften. Die Innenseite bietet optimalen Schutz vor mechanischen Risiken, Kontaktwärme und Konvektionswärme. Die Rückseite ist speziell für den Schutz vor Wärmestrahlung und großen Gussmetallspritzern ausgelegt.
ZUSAMMENSETZUNG
die Handschuhe bestehen aus 3 Materialschichten, die jeweils eine unterschiedliche Funktion ausüben: die Außenschicht der Innenseite besteht ganz aus Kevlar (600 gr/m2); die Außenschicht der Rückseite besteht aus einer Mischung aus Kohle- und Kevlarfasern (380 gr/m2). Die Kevlarfaser hat einen Aluminiumüberzug, und alle Stiche bestehen aus Kevlarfäden. Die Innenseite ist aus einem Baumwollgewebe hergestellt, das eine Schicht aus reiner Wolle schützt, die sich in der Zwischenschicht des Handschuhs befindet.
PRÜFUNG VOR GEBRAUCH
Aus Sicherheitsgründen ist vor dem Gebrauch der Handschuhe eine kleine Sichtprüfung erforderlich. Werden wichtige Mängel festgestellt, sind die Handschuhe rechtzeitig zurückzuziehen. Diese Mängel werden meistens durch Brüche oder Abnutzungen der Außenschicht oder Schlitze an den äußeren Stichen verursacht. Die Lebensdauer des Handschuhs verringert sich beim Auftreten beträchtlicher Mängel auf der Außenfläche des Handschuhs. Diese Mängel treten auf, wenn längere Zeit höhere Wärme als zulässig auf die Oberfläche des Materials einwirkt. Wenn diese Anomalien auftreten, sind die Handschuhe zurückzuziehen und durch andere in einwandfreiem Zustand zu ersetzen.
REINIGUNG
Die Rückseite der Handschuhe weist eine hochgradig reflektierende Fläche auf, die zur bestmöglichen Wirkung unbedingt sauber gehalten werden muss. Oberfläche unter leichtem Reiben mit einem feuchten Tuch reinigen. Anschließend gut trocknen und Handschuhe dafür an einem belüfteten und geschützten Ort aufhängen. Schmutzige Kleidung kann zur Verringerung der Schutzfunktion führen. Nicht mit ammoniak- oder salzsäurehaltigen Produkten, anderen Oxidationsprodukten oder Produkten mit Schleifmitteln reinigen. Nicht in der Waschmaschine waschen.
LAGERUNG
Nicht an Orten mit chemikalischen Verunreinigungen aufheben oder lagern oder wenn das Gewebe feucht ist. Nicht dem Tageslicht aussetzen. An einem trockenen und belüfteten Ort lagern. Wenn die Handschuhe feucht werden, an einem belüfteten Ort trocken lassen.
BEFÖRDERUNG
Es wird empfohlen, die Handschuhe in einer einzelnen Polyäthylenhülle zu transportieren.
ALTERUNG
Die Alterung basiert auf einer Änderung der Leistungsfähigkeit des Produkts während der Nutzungs- oder Lagerungszeit. Die Alterung wird durch eine Kombination verschiedener Faktoren hervorgerufen. Somit werden die Haltbarkeit und die Lebensdauer des Produkts durch viele Faktoren beeinflusst, die der Hersteller nicht wissen kann und die folglich auch nicht von ihm beurteilt werden können. In diesem Handbuch sind die erforderlichen Informationen enthalten, damit der Benutzer unter Berücksichtigung der tatsächlichen Nutzungs-, Lagerungs-, Säuberungs- und Instandhaltungsbedingungen ein angemessenes Datum der Überalterung festlegen kann.
ANMERKUNG: Diese Ausrüstung ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf daher nicht von mehreren Arbeitern benutzt werden. Diese Anweisungen beschreiben den richtigen Einsatz der Ausrüstung zur Vermeidung von Unfällen. Sie sind unbedingt zu berücksichtigen. Die von MEDOP auf das Produkt gewährten Garantien erlöschen, wenn Einsatz und Wartung der Ausrüstung nicht gemäß den in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen erfolgen. Wahl und Einsatz dieser Ausrüstungen liegen nicht im Ermessensbereich von MEDOP und obliegen daher dem Benutzer.

REINIGUNG
Die Rückseite der Handschuhe weist eine hochgradig reflektierende Fläche auf, die zur bestmöglichen Wirkung unbedingt sauber gehalten werden muss. Oberfläche unter leichtem Reiben mit einem feuchten Tuch reinigen. Anschließend gut trocknen und Handschuhe dafür an einem belüfteten und geschützten Ort aufhängen. Schmutzige Kleidung kann zur Verringerung der Schutzfunktion führen. Nicht mit ammoniak- oder salzsäurehaltigen Produkten, anderen Oxidationsprodukten oder Produkten mit Schleifmitteln reinigen. Nicht in der Waschmaschine waschen.
LAGERUNG
Nicht an Orten mit chemikalischen Verunreinigungen aufheben oder lagern oder wenn das Gewebe feucht ist. Nicht dem Tageslicht aussetzen. An einem trockenen und belüfteten Ort lagern. Wenn die Handschuhe feucht werden, an einem belüfteten Ort trocken lassen.
BEFÖRDERUNG
Es wird empfohlen, die Handschuhe in einer einzelnen Polyäthylenhülle zu transportieren.
ALTERUNG
Die Alterung basiert auf einer Änderung der Leistungsfähigkeit des Produkts während der Nutzungs- oder Lagerungszeit. Die Alterung wird durch eine Kombination verschiedener Faktoren hervorgerufen. Somit werden die Haltbarkeit und die Lebensdauer des Produkts durch viele Faktoren beeinflusst, die der Hersteller nicht wissen kann und die folglich auch nicht von ihm beurteilt werden können. In diesem Handbuch sind die erforderlichen Informationen enthalten, damit der Benutzer unter Berücksichtigung der tatsächlichen Nutzungs-, Lagerungs-, Säuberungs- und Instandhaltungsbedingungen ein angemessenes Datum der Überalterung festlegen kann.
ANMERKUNG: Diese Ausrüstung ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf daher nicht von mehreren Arbeitern benutzt werden. Diese Anweisungen beschreiben den richtigen Einsatz der Ausrüstung zur Vermeidung von Unfällen. Sie sind unbedingt zu berücksichtigen. Die von MEDOP auf das Produkt gewährten Garantien erlöschen, wenn Einsatz und Wartung der Ausrüstung nicht gemäß den in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen erfolgen. Wahl und Einsatz dieser Ausrüstungen liegen nicht im Ermessensbereich von MEDOP und obliegen daher dem Benutzer.
REINIGUNG
Die Rückseite der Handschuhe weist eine hochgradig reflektierende Fläche auf, die zur bestmöglichen Wirkung unbedingt sauber gehalten werden muss. Oberfläche unter leichtem Reiben mit einem feuchten Tuch reinigen. Anschließend gut trocknen und Handschuhe dafür an einem belüfteten und geschützten Ort aufhängen. Schmutzige Kleidung kann zur Verringerung der Schutzfunktion führen. Nicht mit ammoniak- oder salzsäurehaltigen Produkten, anderen Oxidationsprodukten oder Produkten mit Schleifmitteln reinigen. Nicht in der Waschmaschine waschen.
LAGERUNG
Nicht an Orten mit chemikalischen Verunreinigungen aufheben oder lagern oder wenn das Gewebe feucht ist. Nicht dem Tageslicht aussetzen. An einem trockenen und belüfteten Ort lagern. Wenn die Handschuhe feucht werden, an einem belüfteten Ort trocken lassen.
BEFÖRDERUNG
Es wird empfohlen, die Handschuhe in einer einzelnen Polyäthylenhülle zu transportieren.
ALTERUNG
Die Alterung basiert auf einer Änderung der Leistungsfähigkeit des Produkts während der Nutzungs- oder Lagerungszeit. Die Alterung wird durch eine Kombination verschiedener Faktoren hervorgerufen. Somit werden die Haltbarkeit und die Lebensdauer des Produkts durch viele Faktoren beeinflusst, die der Hersteller nicht wissen kann und die folglich auch nicht von ihm beurteilt werden können. In diesem Handbuch sind die erforderlichen Informationen enthalten, damit der Benutzer unter Berücksichtigung der tatsächlichen Nutzungs-, Lagerungs-, Säuberungs- und Instandhaltungsbedingungen ein angemessenes Datum der Überalterung festlegen kann.
ANMERKUNG: Diese Ausrüstung ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf daher nicht von mehreren Arbeitern benutzt werden. Diese Anweisungen beschreiben den richtigen Einsatz der Ausrüstung zur Vermeidung von Unfällen. Sie sind unbedingt zu berücksichtigen. Die von MEDOP auf das Produkt gewährten Garantien erlöschen, wenn Einsatz und Wartung der Ausrüstung nicht gemäß den in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen erfolgen. Wahl und Einsatz dieser Ausrüstungen liegen nicht im Ermessensbereich von MEDOP und obliegen daher dem Benutzer.

REINIGUNG	HINWEISE
Die Rückseite der Handschuhe weist eine hochgradig reflektierende Fläche auf, die zur bestmöglichen Wirkung unbedingt sauber gehalten werden muss. Oberfläche unter leichtem Reiben mit einem feuchten Tuch reinigen. Anschließend gut trocknen und Handschuhe dafür an einem belüfteten und geschützten Ort aufhängen. Schmutzige Kleidung kann zur Verringerung der Schutzfunktion führen. Nicht mit ammoniak- oder salzsäurehaltigen Produkten, anderen Oxidationsprodukten oder Produkten mit Schleifmitteln reinigen. Nicht in der Waschmaschine waschen.	Einige Handschuhe enthalten möglicherweise Bestandteile (Aramide), die bei empfindlichen Personen Allergien hervorrufen und durch den Kontakt zu Hautreizungen und/oder allergischen Reaktionen führen können. Suchen Sie bei Auftreten von allergischen Reaktionen unverzüglich einen Arzt auf. Für Handschuhe aus zwei oder mehreren Schichten spiegelt die Gesamtklassifizierung nicht zwangsläufig die Leistungen der äußeren Schicht wider.
LAGERUNG	Die Handschuhe sollten nicht benutzt werden, wenn eine Quetschgefahr durch bewegliche Maschenteile besteht.
BEFÖRDERUNG	GARANTIE
Es wird empfohlen, die Handschuhe in einer einzelnen Polyäthylenhülle zu transportieren.	Die Garantie der aluminisierten PSA beträgt 2 Jahre. Die von MEDOP auf das Produkt gewährten Garantien erlöschen, wenn der Gebrauch und die Wartung der Ausrüstung nicht gemäß den in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen erfolgen.
ALTERUNG	GARANTIA
Die Alterung basiert auf einer Änderung der Leistungsfähigkeit des Produkts während der Nutzungs- oder Lagerungszeit. Die Alterung wird durch eine Kombination verschiedener Faktoren hervorgerufen. Somit werden die Haltbarkeit und die Lebensdauer des Produkts durch viele Faktoren beeinflusst, die der Hersteller nicht wissen kann und die folglich auch nicht von ihm beurteilt werden können. In diesem Handbuch sind die erforderlichen Informationen enthalten, damit der Benutzer unter Berücksichtigung der tatsächlichen Nutzungs-, Lagerungs-, Säuberungs- und Instandhaltungsbedingungen ein angemessenes Datum der Überalterung festlegen kann.	La garantía del EPI aluminizado é de 2 años. As garantías dadas pela MEDOP a este produto serán consideradas nulas no caso de que o uso e a manutención do equipamento não se realizem tal como se indica nas instrucións deste manual.
ANMERKUNG: Diese Ausrüstung ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf daher nicht von mehreren Arbeitern benutzt werden. Diese Anweisungen beschreiben den richtigen Einsatz der Ausrüstung zur Vermeidung von Unfällen. Sie sind unbedingt zu berücksichtigen. Die von MEDOP auf das Produkt gewährten Garantien erlöschen, wenn Einsatz und Wartung der Ausrüstung nicht gemäß den in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen erfolgen. Wahl und Einsatz dieser Ausrüstungen liegen nicht im Ermessensbereich von MEDOP und obliegen daher dem Benutzer.	

C/Zabala, 16 48003 - Bilbao (Spain) Tel: +34/ 94-479 02 80 Fax: +34/94-416 90 81 Kundenbetreuungsdienst: 902.15.12.69 info@medop.es · www.medop.es	
--	---

	OPUSCOLO INFORMATIVO GUANTI ALLUMINIZZATI	
	TAGLIA 9, 10 & 11	
	Questo Equipaggiamento di Protezione Individuale risponde alle norme dei Requisiti applicabili della Normativa Europea riguardante i Requisiti generali per i guanti (UNE-EN 420:2004+A1:2010 ERRATUM:2011, Guanti di protezione contro i rischi meccanici (UNE-EN 388:2016), e Guanti di protezione contro i rischi termici (calore e/o fuoco), (UNE-EN 407:2005). CAT. III.	

Organismo Notificato: AITEX (Organismo nº 0161) Plaza Emilio Sala, 103801 Alcoy - España	
LIVELLI DI PRESTAZIONE Destrezza: 0 (5 livelli)	
EN 388: RISCHI MECCANICI	
<p>questi guanti sono stato provati soddisfacentemente per far fronte ai seguenti rischi meccanici e hanno raggiunto i seguenti livelli di prestazione:</p>	
PRESTAZIONI MECCANICHE	EN 407: RISCHI TERMICI
<ul style="list-style-type: none">2 Resistenza all'abrasione (4 livelli) x Resistenza ai tagli da coltello (4 livelli) 4 Resistenza alla lacerazione: (4 livelli) x Resistenza alla perforazione (4 livelli) x Resistenza ai tagli da oggetti affilati (6 livelli)	<p>questi guanti sono stato provati soddisfacentemente per far fronte ai seguenti rischi termici, e hanno raggiunto i seguenti livelli di prestazione:</p>
PRESTAZIONI MECCANICHE	PRESTAZIONI TERMICHE
<ul style="list-style-type: none">2 Resistenza all'abrasione (4 livelli) x Resistenza ai tagli da coltello (4 livelli) 4 Resistenza alla lacerazione: (4 livelli) 4 Calore convettivo (4 livelli) x Resistenza alla perforazione (4 livelli) x Piccoli schizzi di metallo fuso (4 livelli) 4 Grandi masse di metallo fuso (4 livelli)	<ul style="list-style-type: none">2 Comportamento con fiamma (4 livelli) 3 Calore di contatto (4 livelli) 4 Calore convettivo (4 livelli) 4 Calore radiante (4 livelli) x Piccoli schizzi di metallo fuso (4 livelli) 4 Grandi masse di metallo fuso (4 livelli)
I livelli di prestazione sono classificati in ordine crescente da 1 a n. Per ulteriori informazioni si raccomanda di leggere la norma EN 388.	I livelli di prestazione sono classificati in ordine crescente da 1 a n. Per ulteriori informazioni si raccomanda di leggere la norma EN 407.

USO
I guanti MEDOP sono conformi in accordo con le seguenti Norme Europee: <ul style="list-style-type: none">- UNE-EN 420:2004 + A1:2010 ERRATUM:2011. Guanti di protezione. Requisiti generali e metodi di prova. - UNE-EN 388:2016. Guanti di protezione contro i rischi meccanici: questi guanti sono appropriati per proteggere di fronte a rischi meccanici e fisici causati da abrasione, taglio da coltello, perforazione e lacerazione - UNE- EN 407:2005. Guanti di protezione contro i rischi termici (calore e/o fuoco): questi guanti sono specialmente indicati per far fronte a rischi termici presentati in forma di fuoco, calore (radiante, convettivo e di contatto) e di grandi schizzi di metallo fuso e di grandi dimensioni in ghisa.
I guanti alluminizzati MEDOP sono disegnati e fabbricati in modo da offrire all'utente una protezione sicura ed efficiente contro i rischi formati da un eccesso di calore e contro i rischi meccanici specifici, e al momento stesso gli permettono di muoversi liberamente e di usufruirne la comodità richiesta. Sono destinati fondamentalmente alla manipolazione di pezzi o apparati che non oltrepassino i 350°C, e per proteggere di fronte a spargimenti di metalli fusi.
△ NOTA: il palmo ed il dorso dei guanti non offrono le stesse prestazioni. Il palmo offre un'ottima protezione di fronte a rischi meccanici, calore di contatto e calore convettivo. Il dorso é specialmente disegnato per proteggere contro il calore radiante e da grandi schizzi di metallo fuso.
COMPOSIZIONE
I guanti sono composti da 3 strati di materiale, ognuno dei quali ha una funzione diversa: lo strato esterno del palmo si compone interamente di Kevlar (600 gr/m2); lo strato esterno del dorso si compone di una mescola di fibre di carbonio e fibre di kevlar (380 gr/m²). La fibra di kevlar é ricoperta di alluminio e tutti i punti sono fatti con fili di kevlar. L'interno é stato confectionato con un tessuto di cotone, che protegge uno strato di pura lana che si trova nello strato intermedio del guanto.
ISPEZIONI PRIMA DELL'USO
Per ragioni di sicurezza bisogna realizzare una piccola ispezione visiva prima di usare i guanti. In caso di scoprire dei difetti importanti é necessario il loro tempestivo ritiro. La maggior parte delle volte questi difetti sono causati da rotture o da usure dello strato esterno, o da strappi dei punti esteriori. La durata del guanto si riduce in caso di comparizione di difetti significativi nella superficie esterna del guanto. Questi difetti si producono quando del calore maggiore di quello consentito agisce per un lungo periodo di tempo sulla superficie del materiale. In caso di presentare queste anomalie, bisogna ritirare i guanti e sostituirli con altri in perfette condizioni.





COMPOSIZIONE
I guanti sono composti da 3 strati di materiale, ognuno dei quali ha una funzione diversa: lo strato esterno del palmo si compone interamente di Kevlar (600 gr/m2); lo strato esterno del dorso si compone di una mescola di fibre di carbonio e fibre di kevlar (380 gr/m²). La fibra di kevlar é ricoperta di alluminio e tutti i punti sono fatti con fili di kevlar. L'interno é stato confectionato con un tessuto di cotone, che protegge uno strato di pura lana che si trova nello strato intermedio del guanto.
ISPEZIONI PRIMA DELL'USO
Per ragioni di sicurezza bisogna realizzare una piccola ispezione visiva prima di usare i guanti. In caso di scoprire dei difetti importanti é necessario il loro tempestivo ritiro. La maggior parte delle volte questi difetti sono causati da rotture o da usure dello strato esterno, o da strappi dei punti esteriori. La durata del guanto si riduce in caso di comparizione di difetti significativi nella superficie esterna del guanto. Questi difetti si producono quando del calore maggiore di quello consentito agisce per un lungo periodo di tempo sulla superficie del materiale. In caso di presentare queste anomalie, bisogna ritirare i guanti e sostituirli con altri in perfette condizioni.
COMPOSIZIONE
I guanti sono composti da 3 strati di materiale, ognuno dei quali ha una funzione diversa: lo strato esterno del palmo si compone interamente di Kevlar (600 gr/m2); lo strato esterno del dorso si compone di una mescola di fibre di carbonio e fibre di kevlar (380 gr/m²). La fibra di kevlar é ricoperta di alluminio e todos as pontadas são feitas com fios de kevlar. O interior está confeccionado com um tecido de algodão, que protege um camada de pura lã que se encontra na camada intermédia da luva.
INSPECCIONAR ANTES DE USAR
Por razões de segurança é necessário realizar uma pequena inspeção visual antes de usar as luvas. Em caso de detectar defeitos importantes deve retirá-las a tempo. Na maioria das vezes estes defeitos são causados por roturas ou desgaste da camada exterior, ou rasgaduras das pontadas exteriores. A vida útil da luva é reduzida no caso de se produzirem defeitos significativos na superfície exterior da luva. Estes defeitos acontecem quando uma temperatura superior à permitida actua durante muito tempo sobre a superfície do material. No caso de apresentar anomalias, há que retirar as luvas e substituí-las por outras que estejam em perfeitas condições.


PULIZIA
Il dorso dei guanti contiene una superficie altamente riflettante, ed é estremamente importante mantenere pulita questa superficie affinché possa operare con la maggior efficacia. Pulire la superficie con uno straccio umido, strofinando dolcemente. Asciugare bene e poi appendere i guanti in un luogo ventilato e al coperto. La roba sporca può portare ad una riduzione della protezione. Non pulire con prodotti che contengano ammoniaca, acido cloridrico o altri prodotti ossidanti o con agenti abrasivi. Non lavare a macchina.
IMMAGAZZINAMENTO
Non conservare o immagazzinare in un luogo con prodotti chimici inquinanti, o quando il tessuto é bagnato. Evitare l'esposizione alla luce solare. Immagazzinare in un luogo secco e ventilato. Nel caso in cui i guanti si bagnano, lasciarli asciugare in un luogo ventilato.
TRASPORTO
Si consiglia di trasportarli in un'involucro individuale di polietilene.
INVECCHIAMENTO
L'invecchiamento implica un cambiamento delle prestazioni del prodotto nel tempo durante l'uso o la conservazione. L'invecchiamento é causato da una combinazione di diversi fattori. Di conseguenza, la durabilità e la vita utile del prodotto sono influenzati da molti fattori che il fabbricante non può conoscere, e pertanto non può valutare. In questo manuale vengono fornite le informazioni necessarie affinché l'utente possa stabilire una data ragionevole di obsolescenza, tenuto conto delle effettive condizioni di uso, conservazione, pulizia e manutenzione.
TRASPORTO
Si consiglia di trasportarli in un'involucro individuale di polietilene.
GARANZIA
La garanzia del DPI aluminizzato é di 2 anni. Le garanzie date da MEDOP rispetto al prodotto saranno nulle nel caso in cui l'utilizzo e la manutenzione del dispositivo non vengano realizzati in conformità con le istruzioni contenute in questo manuale.

AVVERTENZE
Alcuni guanti possono contenere ingredienti (aramide) noti per essere una possibile causa di allergie in persone sensibili. Pertanto, potrebbero sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto. Nel caso in cui dovessero verificarsi reazioni allergiche, cercare immediatamente assistenza medica. Per i guanti con due o più strati, la classificazione globale non riflette necessariamente le prestazioni dello strato esterno. Non indossare i guanti in caso di rischio di intrappolamento causato dalle parti mobili delle macchine. I livelli di prestazione dei guanti si applicano all'intero guanto, compresi tutti i suoi strati.
ARMAZENAMENTO
Não guardar ou armazenar num local com contaminantes químicos, ou quando o tecido estiver molhado. Evitar a exposição à luz do dia. Armazenar em local seco e arejado. Em caso das luvas estarem molhadas, deixar secar em local ventilado. Os níveis de prestação das luvas aplicam-se à sua totalidade, incluindo todas as capas.
PRECAUÇÕES
Algumas luvas podem conter ingredientes (aramida) que se sabe que podem ser a causa de alergias em pessoas com sensibilidade a certos materiais, podendo, portanto, produzir irritações e/ou reações alérgicas por contacto. Se se produzirem reações alérgicas, consulte imediatamente um médico. A classificação global das luvas de duas ou mais capas não necessariamente reflete as prestações da capa externa. Não use luvas se houver o risco de ficarem presas nas peças móveis das máquinas. Os níveis de prestação das luvas aplicam-se à sua totalidade, incluindo todas as capas.
ARMAZENAMENTO
Não guardar ou armazenar num local com contaminantes químicos, ou quando o tecido estiver molhado. Evitar a exposição à luz do dia. Armazenar em local seco e arejado. Em caso das luvas estarem molhadas, deixar secar em local ventilado. Os níveis de prestação das luvas aplicam-se à sua totalidade, incluindo todas as capas.
PRECAUÇÕES
Algumas luvas podem conter ingredientes (aramida) que se sabe que podem ser a causa de alergias em pessoas com sensibilidade a certos materiais, podendo, portanto, produzir irritações e/ou reações alérgicas por contacto. Se se produzirem reações alérgicas, consulte imediatamente um médico. A classificação global das luvas de duas ou mais capas não necessariamente reflete as prestações da capa externa. Não use luvas se houver o risco de ficarem presas nas peças móveis das máquinas. Os níveis de prestação das luvas aplicam-se à sua totalidade, incluindo todas as capas.
ARMAZENAMENTO
Não guardar ou armazenar num local com contaminantes químicos, ou quando o tecido estiver molhado. Evitar a exposição à luz do dia. Armazenar em local seco e arejado. Em caso das luvas estarem molhadas, deixar secar em local ventilado. Os níveis de prestação das luvas aplicam-se à sua totalidade, incluindo todas as capas.

AVVERTENZE
Alcuni guanti possono contenere ingredienti (aramide) noti per essere una possibile causa di allergie in persone sensibili. Pertanto, potrebbero sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto. Nel caso in cui dovessero verificarsi reazioni allergiche, cercare immediatamente assistenza medica. Per i guanti con due o più strati, la classificazione globale non riflette necessariamente le prestazioni dello strato esterno. Non indossare i guanti in caso di rischio di intrappolamento causato dalle parti mobili delle macchine. I livelli di prestazione dei guanti si applicano all'intero guanto, compresi tutti i suoi strati.
ARMAZENAMENTO
Não guardar ou armazenar num local com contaminantes químicos, ou quando o tecido estiver molhado. Evitar a exposição à luz do dia. Armazenar em local seco e arejado. Em caso das luvas estarem molhadas, deixar secar em local ventilado. Os níveis de prestação das luvas aplicam-se à sua totalidade, incluindo todas as capas.
PRECAUÇÕES
Algumas luvas podem conter ingredientes (aramida) que se sabe que podem ser a causa de alergias em pessoas com sensibilidade a certos materiais, podendo, portanto, produzir irritações e/ou reações alérgicas por contacto. Se se produzirem reações alérgicas, consulte imediatamente um médico. A classificação global das luvas de duas ou mais capas não necessariamente reflete as prestações da capa externa. Não use luvas se houver o risco de ficarem presas nas peças móveis das máquinas. Os níveis de prestação das luvas aplicam-se à sua totalidade, incluindo todas as capas.
ARMAZENAMENTO
Não guardar ou armazenar num local com contaminantes químicos, ou quando o tecido estiver molhado. Evitar a exposição à luz do dia. Armazenar em local seco e arejado. Em caso das luvas estarem molhadas, deixar secar em local ventilado. Os níveis de prestação das luvas aplicam-se à sua totalidade, incluindo todas as capas.

AVVERTENZE	C/Zabala, 16 48003 - Bilbao (Spagna) Tel: +34/ 94-479 02 80 Fax: +34/94-416 90 81 Servizio di Attenzione al Cliente: 902.15.12.69 info@medop.es · www.medop.es	
-------------------	--	---

	FOLHETO INFORMATIVO LUVAS ALUMINIZADAS	
	TAMANHO 9, 10 & 11	
	Questo Equipaggiamento di Protezione Individuale risponde alle norme dei Requisiti applicabili della Normativa Europea riguardante i Requisiti generali per i guanti (UNE-EN 420:2004+A1:2010 ERRATUM:2011, Guanti di protezione contro i rischi meccanici (UNE-EN 388:2016), e Guanti di protezione contro i rischi termici (calore e/o fuoco), (UNE-EN 407:2005). CAT. III.	

Organismo Notificado: AITEX (Organismo nº 0161) Plaza Emilio Sala, 103801 Alcoy - España	
NÍVEIS DE CARACTERÍSTICAS Destreza: 0 (5 níveis)	
EN 388: RISCOS MECÂNICOS	
<p>Estas luvas foram ensaiadas satisfatoriamente contra os seguintes riscos mecânicos e alcançaram os seguintes níveis de características:</p>	
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS	EN 407: RISCOS TÉRMICOS
<ul style="list-style-type: none">2 Resistência à abrasão (4 níveis) x Resistência ao corte por lâmina (5 níveis) 4 Resistência ao rasgado (4 níveis) x Resistência à perfuração (4 níveis) x Resistência ao corte por objetos afiados (6 níveis)	<p>Estas luvas foram ensaiadas satisfatoriamente contra os seguintes riscos térmicos, e alcançaram os seguintes níveis de características:</p>
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS	CARACTERÍSTICAS TERMICAS
<ul style="list-style-type: none">2 Resistência à abrasão (4 níveis) x Resistência ao corte por lâmina (5 níveis) 4 Resistência ao rasgado (4 níveis) x Resistência à perfuração (4 níveis) x Resistência ao corte por objetos afiados (6 níveis)	<ul style="list-style-type: none">2 Comportamento ao fogo (4 níveis) 3 Calor de contacto (4 níveis) 4 Calor de convecção (4 níveis) 4 Calor radiante (4 níveis) x Pequenas salpicadelas de metal fundido (4 níveis) 4 Grandes massa de metal fundido (4 níveis)
Os níveis de características são classificados por ordem crescente de 1 a n. Para maior informação recomenda-se a leitura da norma EN 388.	Os níveis de características são classificados por ordem crescente de 1 a n. Para maior informação recomenda-se a leitura da norma EN 407.

UTILIZAÇÃO
As luvas MEDOP estão configurados com as seguintes Normas Europeias: <ul style="list-style-type: none">- EN 420:2004 + A1:2010 ERRATUM:2011. Luvas de protecção. Requisitos gerais e métodos de ensaio - UNE-EN 388:2016. Luvas de protecção contra riscos mecânicos: estas luvas são apropriadas para proteger riscos mecânicos e físicos ocasionados por abrasão, corte por lâmina, perfuração e rasgado. - UNE- EN 407:2005. Luvas de protecção contra riscos térmicos (calor e/ou fogo): estas luvas estão especialmente indicados contra riscos térmicos apresentados em forma de fogo, calor (radiante, de convecção e de contacto) e de grandes salpicadelas de metal fundido e ferro fundido grande.
I luvas aluminizadas MEDOP estão desenhadas e fabricadas para oferecer ao utilizador uma protecção segura e eficiente contra os riscos formados por um excesso de calor e contra os riscos mecânicos especificados, ao mesmo tempo que permitem um movimento livre