

CORTINAS Y LAMAS PARA SOLDADURA

	COLORES	CÓDIGO
CORTINAS 1.300 x 1.800 x 0,4 mm Medida especial:	Verde 9 (CE)	902.178 <input type="checkbox"/>
	Verde 4,5	902.173 <input type="checkbox"/>
	Verde 9	902.177 <input type="checkbox"/>
	Luminal	902.250 <input type="checkbox"/>
CORTINAS - LAMA 570 x 1.800 x 1 mm. CE Medida especial:	Rojo	902.248 <input type="checkbox"/>
	Verde 9	902.251 <input type="checkbox"/>
LAMAS 300 x 1.800 x 2 mm. CE	Roja	902.312 <input type="checkbox"/>
	Verde 4	902.316 <input type="checkbox"/>
	Verde 9	902.318 <input type="checkbox"/>
	Transparente	902.314 <input type="checkbox"/>
300 x 3.500 x 3 mm. CE Medida especial:	Roja	902.321 <input type="checkbox"/>
	Verde 9	902.328 <input type="checkbox"/>
	Transparente	902.324 <input type="checkbox"/>



EN 1598:1997

SERVICIO ATENCION AL CLIENTE:

902 151 269

info@medop.es

www.medop.es

CORTINAS PARA SOLDADURA

MEDOP

- Para protección de áreas adyacentes a operaciones de soldadura. Un correcto uso asegura protección de ojos y piel frente a radiaciones perjudiciales emitidas en procesos de soldadura, tanto para el propio soldador, como para los compañeros que se encuentren alrededor. Se recomienda su uso en observaciones diarias de más de 1.000 sg/día, a intensidad de corriente de más de 200 A, procesos de soldadura emisores de grandes cantidades de luz (radiación UV), zonas de trabajo situadas directamente al lado de zonas de soldadura, etc...
- Para paso de materiales, personas y vehículos.
- Para puertas de almacenes, cámaras frigoríficas, separación de ambientes,...

MEDOP PONE A SU DISPOSICIÓN LA

MÁS AMPLIA GAMA DE CORTINAS Y LAMAS:

- Cortinas: ancho 1.300 mm para grandes coberturas. Verde 9, Verde 4, Amarillo luminal y Verde 9 certificado.
- Cortinas - Lamas: ancho 570 mm permiten paso de personas y materiales. Verde 9, Rojo.
- Lamas: ancho 300 mm facilitan el paso frecuente, muy recomendadas para puertas que nunca quedarán abiertas. Verde 9, Verde 4, Rojo, Transparente.

Recomendaciones:

- Si las cortinas o lamas presentaran defectos, deben ser reemplazadas o reparadas.
- No exponer a luz solar continua ni a temperaturas extremas: evitar cambios bruscos de temperaturas y de humedad ambiental.
- Limpiar con agua y jabón neutro. En ningún caso usar disolventes.
- No debe utilizarse para observar la radiación de soldadura ni la radiación láser.
- **Distancia mínima de empleo:**
 - Verde: mínimo 0,40 m.
 - Amarillo luminal: mínimo 0,90 m.
 - Rojo: mínimo 0,80 m.
 - Transparente: mínimo 1 m.



EN 1598:1997

MEDOP

LE RECOMIENDA UNA AMPLIA

GAMA DE SOPORTES

- Soporte fijo: Rieles con sujeción a pared/suelo e infinitas posibilidades de cierre, creando habitáculos en L, T, U,...
- Soporte reforzado: Especialmente diseñado para resistir grandes pesos y facilitar su recambio o superposición, muy recomendable para anclajes a techo.
- Soporte móvil: Permite convertir rápidamente cualquier área en un espacio seguro de soldadura. De fácil montaje/desmontaje y almacenaje.

Es un producto



Servicio de Atención al Cliente: 902 151 269

c/. Zabala, 16 - 48003 Bilbao

Tel.: +34 94 479 02 80

Fax: + 34 94 416 90 81

info@medop.es

www.medop.es